

CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA SITI CONTAMINATI

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

GEOTECNICA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO & PIANO

dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO - C.so Bra 48/3 – 12051 ALBA (CN) – 0173/34557



Comune di SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Provincia di TORINO

VARIANTE STRUTTURALE 1/2013

RELAZIONE GEOLOGICO – TECNICA

MARZO 2014

COMMITTENTE:

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ
Vai Torino, 95
CAP 10050
SANT'ANTONINO DI SUSÀ (TO)

PROFESSIONISTA INCARICATO:

dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO

Si dichiara che nelle aree di interesse della presente Variante non si sono registrati fenomeni di dissesto geomorfologico successivamente l'approvazione della Variante di adeguamento al PAI approvata con DGR 14-10619-2009.

Per tale motivo non è stato necessario procedere all'aggiornamento del quadro del dissesto.

